

Brava Spackverf

OMSCHRIJVING	Watergedragen muurverf voor binnen op basis van acrylaatdispersie.
GEbruIKSDOEL	Speciaal geschikt voor het overschilderen van wanden en plafonds die reeds behandeld zijn met spack.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Dekkingsklasse volgens EN13300, klasse 2• In de meeste gevallen is één afwerklaag voldoende• Goed verwerkbaar• Uitstekend verspuitbaar• Lange open tijd
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren uit wit. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmers van 5 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,5 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 37,4 vol.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50% Droog na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 5 uur
RENDEMENT	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode circa 6 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1% (gemeten met Tramex CME4 vochtmeter). Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie.

Brava Spackverf

SYSTEMEN

Intacte spuitpleisterlagen

- Verontreinigingen verwijderen.
- Fixeren met Brander Haftgrund (1 : 4 verdund).
- Het geheel afwerken met een of twee lagen Brava Spackverf.

Attentie

- Brava Spackverf heeft geen isolerende eigenschappen en zal derhalve doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals rook- en nicotineaanslag niet isoleren. In het geval de ondergrond is verontreinigd metdoorslaggevoelige verontreinigingen wordt geadviseerd af te werken met Brava Isotex.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren.

Rol / kwast

- Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater
- Werkwijze : Bij afwerking in één laag, een volle onverdunde laag aanbrengen.
In die gevallen dat in twee lagen moet worden afgewerkt, de eerste laag verdund aanbrengen (tot 5 vol.% leidingwater) en de tweede laag onverdund.

Airless-spuit

- Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater
- Spuitopening : 0,015-0,017 inch
- Spuitdruk : ca. 160-200 bar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

Zie productveiligheidsblad van Brava Spackverf.

HOUDBAARHEID

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.

REFERENTIES

Informatieblad

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390